





nelle parti alte sono stati indicati i degradabili macroscopicamente, la loro effettiva entità verrà verificata durante le fasi di osservazione ravvicinata


il basamento in ceppo presenta problemi di patina biologica con muschi localizzati e presenza di vegetazione puntuale



– presenza di guano

PROSPETTO OVEST


PROSPETTO EST



il basamento in ceppo presenta problemi di patina biologica con muschi localizzati e presenza di vegetazione puntuale

— mancanze dovute alla perdita dei clasti del ceppo

presenza di muschio localizzato



PROSPETTO NORD

PROSPETTO SUD



LEGENDA DEI DEGRADI rif. UNI NORMAL 11182:2006

-
- Colatura
- Deposito superficiale coerente
- Fessurazione
- Macchia
- Mancanza
- Patina biologica

NOTA:

- presenza di deposito superficiale incoerente diffuso su tutte le superfici
- erosione diffusa su tutte le superfici in Marmo di Carrara

Impresa Costruzioni IMG Milano

Sede legale e amministrativa:
via Washington 1 - 20146 Milano
tel. +39.02.46.33.63 / +39.02.46.27.94
fax +39.02.48.01.28.74
mail - impresa@img.mi.it
certificata - img@pec.img.mi.it

DIRETTORE TECNICO: DS Arch. Rebecca Fan

oggetto					
RISPARZIO DEL MONUMENTO AI CADUTI DI TREZZO SULL'ADDA					
Intervento	data				
COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA CONSERVATIVO DEL MONUMENTO AI CADUTI	GIUGNO 2015				
descrizione	tavola n.				
MAPPA DEI DEGRADI					
TA02					
n.	data	dls.	con.	oggetto	
scala					
grafica				resp.	