

-  Colatura
-  Deposito superficiale coerente
-  Fessurazione
-  Macchia
-  Mancanza
-  Patina biologica

NOTA:
- presenza di deposito superficiale incoerente diffuso su tutte le superfici
- erosione diffusa su tutte le superfici in Marmo di Carrara

LEGENDA DEGLI INTERVENTI rif. NORMAL 20/85

Intervento sui materiali lapidei naturali

Puliture

- P1 Applicazione di biocida
- P2 Pulitura con acqua e spazzole a setole morbide
- P3 Pulitura con impacchi di carbonato di ammonio e/o EDTA

Stuccature e integrazioni

- SI1 Ristilatura dei giunti
- SI2 Microstuccature e stuccature delle fessurazioni
- SI3 Eventuale incollaggio con resina poliestere

Consolidamenti - Protettivi

- C1 Applicazione di prodotto consolidante con protettivo a base di silicato d'etile (RC80)
- Protettivo
P11 Applicazione di prodotto protettivo polissilossano

Intervento sui materiali metallici

Ciclo manutentivo per metalli

- M1 Rimozione del silicone di sigillatura non più aderente
- M2 Pulitura con acqua e spazzole morbide
- M3 Eventuale pulitura con tampone Mirlon della Scotch Brite
- M4 Eventuale pulitura ad impaccho con citrato di ammonio
- M5 Applicazione di resina protettiva (Inccral 44)
- M6 Applicazione di cera microcristallina

SI2 SI3 P2 P1
da verificare con osservazione ravvicinata

C1 P2 P1

C1 P2 P1

C1 P2 P1

P1 P2 P3 C1

M1 M2 M3 M4 M5 M6

P1 P2 SI1 P1

M6 M5 M4 M3 M2 M1

P1 SI1 P2 P1

P1 P2 C1

P1 P2 C1


P1 P2 C1

P1 P2 SI2 C1

P1 P2 P3 C1

PROSPETTO OVEST

PROSPETTO EST



Impresa Costruzioni IMG Milano
Sede legale e amministrativa:
via Washington 1 - 20146 Milano
tel. +3902463363 / +3902462794
fax +3902463363
mail - info@img.it
certificata - img@cec.img.mi.it

DIRETTORE TECNICO: DS Arch. Rebecca Fanti

oggetto

RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI DI TREZZO SULL'ADDA

Intervento

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL MONUMENTO AI CADUTI

data
GIUGNO 2015

descrizione
MAPPA DEGLI INTERVENTI

tavola n.

TA03

n.	data	dis.	con.	oggetto
scala				
grafica				
				resp.